

**ПАМЯТКА**  
**по работе с бесконтактным термометром**

**Процедура измерения:**

1. Распакуйте прибор.
2. Возьмите термометр в руку за рукоятку и направьте его на измеряемую поверхность (согласно инструкции к прибору).
3. Нажмите и удерживайте кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. Измерение температуры начнется автоматически. Если экран не отображает величин - замените батарейку.
4. Отпустите кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. На экране автоматически отобразится индикатор, сообщающий, что измерение произведено и его можно наблюдать на мониторе.
5. Термометр выключится автоматически.
6. Проводить дезинфекцию (обеззараживание) поверхности бесконтактного термометра в соответствии с инструкцией к прибору.

Примечание: памятка корректируется в соответствии с инструкцией к бесконтактному термометру.